

Исх. № 84/2021 от « 9 » 12 2021 г.

**Отчет об исполнении предписания**  
**Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу**  
**Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Главного управления МЧС России по Самарской области**  
**от 26.11.2021 г. № 1277/1/1**

№п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Выполнение предписания
1	Декларация пожарной безопасности на уточнена (не разработана) в соответствии с изменениями требований пожарной безопасности.	Написано письмо с приложением 3-х коммерческих предложений в Департамент образования Администрации городского округа Самара с целью выделения бюджетных ассигнований на разработку пожарной декларации в соответствии с измененными требованиями пожарной безопасности (копия письма прилагается).
2	На 2-м этаже на дверях, ведущих непосредственно на лестничную площадку, отсутствуют устройства для самозакрывания (доводчики).	Устройства для самозакрывания (доводчики) на всех дверях, ведущих непосредственно на лестничную площадку на 2-м этаже установлены в ходе проверки (фото прилагаются).
3	Планы эвакуации людей при пожаре фактически размещены не на местах, указанных на плане.	Планы эвакуации разместили на местах, указанных на плане в ходе проверки.
4	При срабатывании автоматической пожарной сигнализации электромагнитные замки на эвакуационных дверях не обеспечивают автоматическое открывание.	Система автоматического открывания электронных замков на эвакуационных дверях при срабатывании автоматической пожарной сигнализации установлена в ходе проверки.
5	Приемно-контрольные приборы не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала / не обеспечено отдельной передачей извещения о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом,	Дежурный персонал перемещен в помещение с приемно-контрольными приборами в ходе проверки.

	ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.	
6	На 1-м этаже на путях эвакуации из группы №5 тамбур выход заставлен мебелью.	Тамбур выход группы № 5 на 1-м этаже освобожден от мебели (фото прилагается).
7	В медицинском изоляторе отсутствует колпак-рассеиватель, предусмотренный конструкцией светильника.	Колпак-рассеиватель в медицинском изоляторе, предусмотренный конструкцией светильника установлен в ходе проверки (фото прилагается).
8	Не представлены расчёты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на соответствующие помещения и определение класса зон.	Написано письмо с приложением 3-х коммерческих приложений в Департамент образования Администрации городского округа Самара с целью выделения бюджетных ассигнований на расчёты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на соответствующие помещения и определение класса зон (копия письма прилагается).
9	Над эвакуационным выходом из групп №1 и №5 отсутствует световое табло «Выход».	Световые табло «Выход» установлены над эвакуационными выходами из групп №1 и №5 в ходе проверки (фото прилагается).
10	В группе №5 в местах пересечения противопожарных преград перед потолочным перекрытием не произведена заделка отверстий негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	В группе №5 в местах пересечения противопожарных преград перед потолочным перекрытием произведена заделка отверстий негорючими материалами в ходе проверки (фото прилагается).
11	Под лестничным маршем при входе на 1-м этаже оборудован пост дежурного персонала (стол, стул).	Дежурный персонал перемещен в помещение с приемно-контрольными приборами, следовательно убран пост дежурного персонала из под лестничного марша в ходе проверки.

Заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 318» г.о.Самара



*Handwritten signature in blue ink.*

Львова О.С.